

VMK-SF 150 VMK-SF 235 VMK-SF 280 VMK-SF 345 VMK-SF 380 VMK-SF 825

Инжекционная масса VMK-SF без стирола

Допускается для использования в бетоне без трещин, совместно с анкерной резьбовой шпилькой KALM в соответствующем исполнении: гальванически оцинкованная сталь, нержавеющая сталь A4 или высококоррозионностойкая сталь 1.4529.



● **Области применения**

Для крепления, например: ступеней лестниц, монументов, колодцев, оконных решёток, станков в сухих, влажных и агрессивных влажных средах, таких как хлорированная или солёная вода. Для анкеровки таких присоединительных элементов как, например: стальные конструкции, ограждения, фасады...

● **Свойства**

Инжекционная масса отличается простотой в использовании и обеспечивает ненапряжённое безраспорное крепление при одновременно высокой несущей способности. Возможности использования инжекционной массы разнообразны, поэтому существует множество вариантов её использования в промышленности и быту. Хорошо подобранная система двухкомпонентной инжекционной массы VMK-SF даёт возможность для точного и простого дозирования этой массы.

● **Принцип действия**

Компоненты, состоящие из полиэфирной смолы и отвердителя, находятся в двух отдельных капсулах. При использовании пистолета оба компонента смешиваются в предварительно накрученном на тубус смесителе для получения требуемой инжекционной массы, которой затем заполняют крепёжное отверстие.

Stand 09.2009

● Инструкция по монтажу:

- Просверлить отверстие, используя ударную дрель.

- Очистить отверстие (при необходимости - дважды) с помощью воздушного насоса ABK, затем с помощью щётки DBK и ещё раз воздушным насосом ABK. (В случае пустотелых материалов вставить в отверстие сетчатую гильзу SHK).*


- Установить тубус с инжекционной массой в пистолет APK. Первые 10 см выдавленной массы, что соответствует двум первым ходам пистолета, отбрасываются.

- Заполнить инжекционной массой отверстие (сетчатую гильзу), начиная заполнение с его глубины.

- Анкерную резьбовую шпильку ASK, ASK-E или ASK-H с помощью дрели ввести в отверстие.

- Дать массе затвердеть. (Смотри таблицу "Время затвердевания").

- Прикрепить деталь и затянуть гайку (обратите внимание на таблицу "Время затвердевания" а также заданный крутящий момент).



● Время затвердевания: в сухом бетоне

| Температура материала [°C] | 40 | 30 | 20 | 5 | 0 | -5 |
|--|----|----|----|----|-----|-----|
| Время застывания ("схватывания") [min] | 2 | 3 | 4 | 12 | 25 | 45 |
| Время затвердевания [min] | 15 | 25 | 45 | 90 | 180 | 360 |

● Технические данные:

Характеристики VMK приведены для бетона прочностью $f_c=20 \text{ N/mm}^2$, и анкерной резьбовой шпильки из автоматной стали класса прочности 5.8.

| | M8* | M10 | M12 | M16 | M20* |
|---|-----|-----|-----|------|------|
| Глубина отверстия (Глубина анкеровки) h_v [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 |
| Диаметр отверстия [mm] | | 10 | 12 | 14 | 18 |
| Рекомендуемая нагрузка на анкер для всех направлений нагрузки [kN] (с учётом коэффициента запаса) | | 3,4 | 6,4 | 11,6 | 13,9 |
| Крутящий момент T_{inst} [Nm] | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |

*Не является элементом, на который распространяется действие Разрешения.

Stand 09.2009